

Vårt uppdragsnummer
600052 - 00
Vårt kontor i
Sundsvall
010-455 10 00

Registreringsnummer
L3210804



Sida
1(1)

INTYG ÖVER ÅTERKOMMANDE BESIKTNING

enligt BFS 2012:11

Anläggning
A3048482
Bilbolaget i Ljusdal AB
Kyrkogatan 9
827 30 LJUSDAL

Kund 551537
Affärsfastigheter Ljusdal AB
Lagman Linds väg 20
182 79 STOCKSUND



Kvarter

Skötselfirma

Avtalsnummer

XK84

Anläggningens kontaktperson

Anläggningens telefonnummer

Er referens

Objektnamn Port vertikal		Tillverkare Hörmann		Tillv nr 02-1212624		Tillv år 2007					
Platsnr		Int nr		Uppställningsplats Beg. bil hall		Typ SPU40					
Hastighet m/s		Stegbredd		Vinkel		Längd m		Antal medbringare		Antal personer/tim	
Fallhöjd m/Lyft höjd m				Lyftorgan Lina/trumma				Antal parter 2		Dimension mm	
Antal stannplan				Antal personer				Max last kg			

Brister/Noteringar

BEDÖMNING

- Erbjuder betryggande säkerhet.
- Med brister. Bristerna skall åtgärdas inom 1 månad och kontrolleras vid nästa besiktning.
- Erbjuder ej betryggande säkerhet. Ny besiktning erfordras. Tillsynsmyndighet kommer att informeras.

Intervall (år) 2,0	Besiktningdatum 2016-06-13	Utskriftsdatum 2016-06-20	Förfallomånad 2018-07	Besiktningingenjör Bydén Lars
-----------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------------

Ev bifogad skylt uppsattes väl synlig på objektet

Ver. 160401

Boverket1