

Vårt uppdragsnummer
600052 - 00
Vårt kontor i
Sundsvall
010-455 10 00

Registreringsnummer
L5548698



INTYG ÖVER ÅTERKOMMANDE BESIKTNING

enligt BFS 2012:11

Sida
1(1)

Anläggning
A3048482
Bilbolaget i Ljusdal AB
Kyrkogatan 9
827 30 LJUSDAL

Kund 551537
Affärsfastigheter Ljusdal AB
Lagman Linds väg 20
182 79 STOCKSUND



Kvarter
Skötsel firma
Avtalsnummer
XK84

Anläggningens kontaktperson
Bengt Edlund
Anläggningens telefonnummer
0651-76 64 00
Er referens

Objektnamn Port vertikal maskindriven		Tillverkare Crawford		Tillv nr 4586040 / P1		Tillv år					
Platsnr P1		Int nr		Uppställningsplats Servicehall		Typ					
Hastighet m/s		Stegbredd		Vinkel		Längd m		Antal medbringare		Antal personer/tim	
Fallhöjd m/Lyft höjd m				Lyftorgan Lina/trumma				Antal parter 2		Dimension mm	
Antal stannplan				Antal personer				Max last kg			

Brister/Noteringar

Brister

- Balanslina skadad/trådbrott
- Linkil vid golv, vänster sida inifrån sett skadad, går mot skena
- Översta mittengångjärnen i port saknar skruv, hörda av dessa har gången i befintlig skruv

BEDÖMNING

- Erbjuder betryggande säkerhet.
- Med brister. Bristerna skall åtgärdas inom 1 månad och kontrolleras vid nästa besiktning.
- Erbjuder ej betryggande säkerhet. Ny besiktning erfordras. Tillsynsmyndighet kommer att informeras.

Intervall (år)	Besiktningdatum	Utskriftsdatum	Förfallomånad	Besiktningingenjör
2,0	2016-06-13	2016-06-20	2018-07	Bydén Lars

Ev bifogad skylt uppsattes väl synlig på objektet