

Vårt uppdragsnummer
600052 - 00
Vårt kontor i
Sundsvall
010-455 10 00

Registreringsnummer
L5548705



INTYG ÖVER ÅTERKOMMANDE BESIKTNING

enligt BFS 2012:11

Sida
1 (1)

Anläggning
A3048482
Bilbolaget i Ljusdal AB
Kyrkogatan 9
827 30 LJUSDAL

Kund 551537
Affärsfastigheter Ljusdal AB
Lagman Linds väg 20
182 79 STOCKSUND



Kvarter Skötsel firma Avtalsnummer
Anläggningens kontaktperson Bengt Edlund Anläggningens telefonnummer 0651-76 64 00 Er referens XK84

Objektnamn Port vertikal maskindriven		Tillverkare Crawford		Tillv nr 456040 / P2		Tillv år					
Platsnr P2		Int nr		Uppställningsplats Servicehall		Typ					
Hastighet m/s		Stegbredd		Vinkel		Längd m		Antal medbringare		Antal personer/tim	
Fallhöjd m/Lyfhöjd m				Lyftorgan Lina/trumma				Antal parter 2		Dimension mm	
Antal stannplan				Antal personer				Max last kg			

Bristar/Noteringar

Notering
- Enstaka trådbrott mot lintrumma vid stängd port, byte rekommenderas

BEDÖMNING

- Erbjuder betryggande säkerhet.
- Med brister. Bristerna skall åtgärdas inom 1 månad och kontrolleras vid nästa besiktning.
- Erbjuder ej betryggande säkerhet. Ny besiktning erfordras. Tillsynsmyndighet kommer att informeras.

Intervall (år) 2,0	Besiktningdatum 2016-06-13	Utskriftsdatum 2016-06-20	Förfallomånad 2018-07	Besiktningssingenjör Bydén Lars
-----------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------	------------------------------------

Ev bifogad skylt uppsättes väl synlig på objektet